

PROTOKOL KONTROLY

Adaptívna extrakcia snímok — Vybrané snímky

Referenčné č.	93bfe252-b922-4469-b14a-a0a98954148d
Dĺžka videa	12.1 s
Dátum	19. 2. 2026

SNÍMKY PROTOKOLU



Snímka frame_0001.jpg

Extrahované o o s o ms

Zreteľná vrstva prachu na dne potrubia a lokálny zhluk nečistôt pri pravom okraji – dobrý dôkaz, že čistenie môže byť potrebné.



Snímka frame_0007.jpg

Extrahované o 6 s 0 ms

Lokálne hrubšie hnedo/tan nánosy (mound/smear) na dne – najvýraznejší prejav strednej kontaminácie, vhodné ako kľúčový dôkaz.



Snímka frame_0008.jpg

Extrahované o 7 s 0 ms

Viacere kusy/strapce svetlohnedého odpadu a drobné fragmenty na dne – potvrdzuje prítomnosť voľných nečistôt v inom úseku potrubia.



Snímka frame_0010.jpg

Extrahované o 9 s 0 ms

Reprezentatívny záber čistej časti (bez viditeľných nánosov a odpadu) – poskytuje kontext, že znečistenie je skôr lokálne než plošné.