

PROTOKOL KONTROLY

Adaptívna extrakcia snímok — Vybrané snímky

Referenčné č.	5f723885-e6fb-4a07-a542-2e2441172bao
Dĺžka videa	12.1 s
Dátum	19. 2. 2026

SNÍMKY PROTOKOLU



Snímka frame_0002.jpg

Extrahované o 1 s 0 ms

Dôkaz ľahkého znečistenia a voľných cudzích predmetov (tenké pásiky/drôťiky) na dne potrubia – potenciálne riziko prenášania nečistôt.



Snímka frame_0004.jpg

Extrahované o 3 s 0 ms

Jasne zachytáva väčší kus odpadu (papier/handra) na dne – konkrétny dôkaz, že sa v potrubí nachádza nečistota vyžadujúca zásah aspoň lokálne.



Snímka frame_0008.jpg

Extrahované o 7 s 0 ms

Ukazuje lokalizovaný tmavší pás/škvrnu pri spodnom pravom okraji (nejasný pôvod) – vhodné ako dôkaz miesta, ktoré si vyžaduje došetrenie/čistenie.



Snímka frame_0010.jpg

Extrahované o 9 s 0 ms

Reprezentatívny „čistý“ záber hladkých plôch a spojov bez viditeľných nánosov – kontext, že nejde o plošne silné znečistenie (hoci s oslnením).